

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 36-2466-82

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № 17/4676**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

# ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" [www.nzeta.ru](http://www.nzeta.ru)  
Сделано в России

ТНВЭД: 8536908500

ОКПД2: 27.33.13.130

**Перемычка ПГС**


ТУ 36-2466-82

**ПАСПОРТ**

ЗЭТА.011.123.000 ПС

#### 1. Назначение

1.1. Перемычка ПГС это электротехническое изделие которое предназначено для заземления оборудования, металлических конструкций, корпусов машин и аппаратов, заземления металлических опор, а так же в местах где необходимо гибкое заземление.




Новосибирская область  
Краснообск г. 2024 г.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.  
 2.2. Климатическое исполнение У2,5.  
 2.3. Материал: сталь оцинкованная.  
 2.4. Сила выдергивания каната 2 из наконечников 1 не менее 50 Н.  
 2.5. Значение сопротивления канат—наконечник менее 0,1 Ом.  
 2.6. Состоит из каната 2 и наконечников 1.

Таблица 1



Расшифровка обозначения элемента

**Перемычка ПГС XX-XX**



| Артикул   | Тип        | Сечение проводника, мм <sup>2</sup> | Длина L, мм | Диаметр крепежного отверстия D, мм | Высота H, мм | Длина L1, мм | Толщина s, мм |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| zeta11123 | ПГС-95-900 | 95мм <sup>2</sup>                   | 900         | 12,5                               | 54           | 22,5         | 2             |
| zeta11121 | ПГС-95-280 | 95мм <sup>2</sup>                   | 280         | 12,5                               | 54           | 22,5         | 2             |
| zeta11122 | ПГС-95-560 | 95мм <sup>2</sup>                   | 560         | 12,5                               | 54           | 22,5         | 2             |
| zeta11110 | ПГС-25-280 | 25мм <sup>2</sup>                   | 280         | 8,5                                | 45           | 12           | 1,5           |
| zeta11111 | ПГС-25-560 | 25мм <sup>2</sup>                   | 560         | 8,5                                | 45           | 12           | 1,5           |
| zeta11112 | ПГС-25-900 | 25мм <sup>2</sup>                   | 900         | 8,5                                | 45           | 12           | 1,5           |
| zeta11114 | ПГС-35-280 | 35мм <sup>2</sup>                   | 280         | 8,5                                | 45           | 12           | 1,5           |
| zeta11115 | ПГС-35-560 | 35мм <sup>2</sup>                   | 560         | 8,5                                | 45           | 12           | 1,5           |
| zeta11116 | ПГС-35-900 | 35мм <sup>2</sup>                   | 900         | 8,5                                | 45           | 12           | 1,5           |
| zeta11118 | ПГС-50-280 | 50мм <sup>2</sup>                   | 280         | 10,5                               | 43           | 12           | 1,5           |
| zeta11119 | ПГС-50-560 | 50мм <sup>2</sup>                   | 560         | 10,5                               | 43           | 12           | 1,5           |
| zeta11120 | ПГС-50-900 | 50мм <sup>2</sup>                   | 900         | 10,5                               | 43           | 12           | 1,5           |